

番号	日付	内容	対応月	対応済
②	R6.4.8	枯枝撤去対応	6月	職員で対応 済
③	R6.5.20	町道への油モシ	5月	原因者と現地対応 済
④	R6.5.23	町道内の雑草除去要望	5月	職員で対応 済
⑤	R6.6.4	カーブミラー前の樹木剪定	6月	職員で対応 済
⑥	R6.6.5	枯枝処理対応	6月	職員で対応 済
⑦	R6.8.2	町道での異臭調査	8月	警察に連絡・職員現地確認（経過観察）
⑧	R6.8.6	ガードレール接触事故	8月	職員現地確認 原因者と調整 済 町内事故は今後件数には計上しない
⑩	R6.8.21	道路上の民間工事車両について	8月	職員にて業者に指導 済
⑫	R6.9.14	道路際の雑草雑木除去	10月	年二回の道路除草で対応 済 防草シート等での対応は今後の課題
⑬	R6.9.27	道路側溝（L型）の排水が悪い	9月	職員で排水穴の清掃 済 本格改修は今後の課題
⑭	R6.10.4	水路鉄板が滑りやすい	10月	職員にてすべり止め処置を実施 済
⑮	-	-	-	-
⑯	R6.10.7	側溝蓋が破損している	10月	業者において対応 済
⑰	R6.10.21	側溝グレーキング破損	11月	業者において対応 済
⑱	R6.11.19	里道雑木雑草繁茂	11月	業者において対応 済
⑲	R6.11.20	歩道橋の揺れ	11月	京都府管理連絡 済 対応後町職員現地確認 済
⑳	R6.11.22	アスファルト舗装の段差	11月	現地にて、位置指定道路であり 町では対応できない事 連絡 済
㉒	R7.1.6	側溝内の詰まり	1月	状況確認後 職員で対応 済
㉓	R7.1.6	樹木の転倒危険	1月	職員で対応 済
㉔	R7.1.16	水路泥溜り、グレーキングずれ	1月	業者・職員で対応 済